C.I.P.

22 NC (5,5/16)

Ursprungsland: US

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	96-06-06





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	9.04
L2	=	9.85
L3 1)	=	15.60
L4	=	
L5	=	
L6	=	15.30

Hülsenboden

R	=	1.12
R1	=	7.06
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	

Pulverkammer

P1	=	5.74
P2 *	=	5.74

Schulterkonus

α *	=	17°32'44"
S *	=	27.64
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	5.49
H2 1)	=	5.49

Volumen [cm³]

VC	=	0.39
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80

Drücke (Energien)

Mechan. elektr. Wandler [Va1]

Pmax	=	2800 bar
PK	=	3220 bar
PE	=	3640 bar

Mechan. elektr. Wandler [Va2]

Pmax	=	1300 bar
PK	=	1495 bar
PE	=	1690 bar
M	=	

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	16.00

Stossboden

R 1)	=	1.10
R1	=	7.10
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	5.80
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	5.76

Übergang

G1 *	=	6.00
G	=	
α1 *	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	6.00
Z	=	6.00

Volumen [cm³]

V(ET)	=	0.45
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

22 EX NC (5,5/25)

Ursprungsland: US

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI		
Längen		
L1	=	16.94
L2	=	16.94
L3 1)	=	25.30
L4	=	
L5	=	
L6	=	25.00
Hülsenboden		
R	=	1.12
R1	=	7.06
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	
Pulverkammer		
P1	=	5.74
P2 *	=	5.74
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1 *	=	5.51
H2 1)	=	5.51
Volumen [cm³]		
VC	=	0.67
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80
Drücke (Energien)		
Verschiedene Daten		
Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	26.00
Stossboden		
R 1)	=	1.10
R1	=	7.30
R2	=	
R3	=	
r	=	
Pulverkammer		
E	=	
P1	=	5.80
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2	=	5.76
Übergang		
G1 *	=	6.00
G	=	
α1 *	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	
Lauf		
F *	=	6.00
Z	=	6.00
Volumen [cm³]		
V(ET)	=	0.70
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

22 SH (5,6/11)

Ursprungsland: US

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	11.50
L4	=	
L5	=	
L6	=	11.10

Hülsenboden

R	=	1.12
R1	=	7.06
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	

Pulverkammer

P1	=	5.74
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 1)	=	5.74

Volumen [cm³]

VC	=	0.29
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80

Drücke (Energien)

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	12.00

Stossboden

R 1)	=	1.10
R1	=	7.10
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	5.80
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	5.76

Übergang

G1 *	=	6.00
G	=	
α1 *	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	6.00
Z	=	6.00

Volumen [cm³]

V(ET)	=	0.33
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

22 (5,6/16)

Ursprungsland: US

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	16.20
L4	=	
L5	=	
L6	=	15.50
Hülsenboden		
R	=	1.12
R1	=	7.06
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	
Pulverkammer		
P1	=	5.74
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2 1)	=	5.74
Volumen [cm³]		
VC	=	0.35
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80
Drücke (Energien)		
Mechan. elektr. Wandler [Va1]		
Pmax	=	4300 bar
PK	=	4945 bar
PE	=	5590 bar
Mechan. elektr. Wandler [Va2]		
Pmax	=	2000 bar
PK	=	2300 bar
PE	=	2600 bar
M	=	
Verschiedene Daten		
Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	16.33
Stossboden		
R 1)	=	1.10
R1	=	7.30
R2	=	
R3	=	
r	=	
Pulverkammer		
E	=	
P1	=	5.76
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2	=	5.76
Übergang		
G1 *	=	6.00
G	=	
α1 *	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	
Lauf		
F *	=	6.00
Z	=	6.00
Volumen [cm³]		
V(ET)	=	0.44
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

22 EX (5,6/25)

Ursprungsland: US

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	94-05-31





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	25.30
L4	=	
L5	=	
L6	=	25.10
Hülsenboden		
R	=	1.12
R1	=	7.06
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	
Pulverkammer		
P1	=	5.74
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2 1)	=	5.74
Volumen [cm³]		
VC	=	0.68
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80
Drücke (Energien)		
Mechan. elektr. Wandler [Va1]		
Pmax	=	4700 bar
PK	=	5405 bar
PE	=	6110 bar
Mechan. elektr. Wandler [Va2]		
Pmax	=	2500 bar
PK	=	2875 bar
PE	=	3250 bar
M	=	
Verschiedene Daten		
Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	26.00
Stossboden		
R 1)	=	1.10
R1	=	7.30
R2	=	
R3	=	
r	=	
Pulverkammer		
E	=	
P1	=	5.80
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2	=	5.76
Übergang		
G1 *	=	6.00
G	=	
α1 *	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	
Lauf		
F *	=	6.00
Z	=	6.00
Volumen [cm³]		
V(ET)	=	0.70
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

5,7/14

Ursprungsland: FR

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	14.20
L4	=	
L5	=	
L6	=	13.50
Hülsenboden		
R	=	1.12
R1	=	7.06
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	
Pulverkammer		
P1	=	5.74
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2 1)	=	5.74
Volumen [cm³]		
VC	=	0.37
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80
Drücke (Energien)		
Mechan. elektr. Wandler [Va1]		
Pmax	=	4100 bar
PK	=	4715 bar
PE	=	5330 bar
Mechan. elektr. Wandler [Va2]		
Pmax	=	1800 bar
PK	=	2070 bar
PE	=	2340 bar
M	=	
Verschiedene Daten		
Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	14.30
Stossboden		
R 1)	=	1.10
R1	=	7.30
R2	=	
R3	=	
r	=	
Pulverkammer		
E	=	
P1	=	5.76
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2	=	5.76
Übergang		
G1 *	=	6.00
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	
Lauf		
F *	=	6.00
Z	=	6.00
Volumen [cm³]		
V(ET)	=	0.39
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

5,7/16

Ursprungsland: FR

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	16.30
L4	=	
L5	=	
L6	=	16.00
Hülsenboden		
R	=	1.36
R1	=	7.30
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	
Pulverkammer		
P1	=	5.74
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2 1)	=	5.74
Volumen [cm³]		
VC	=	0.43
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80
Drücke (Energien)		
Mechan. elektr. Wandler [Va1]		
Pmax	=	3200 bar
PK	=	3680 bar
PE	=	4160 bar
Mechan. elektr. Wandler [Va2]		
Pmax	=	1500 bar
PK	=	1725 bar
PE	=	1950 bar
M	=	
Verschiedene Daten		
Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	17.00
Stossboden		
R 1)	=	1.36
R1	=	7.30
R2	=	
R3	=	
r	=	
Pulverkammer		
E	=	
P1	=	5.80
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2	=	5.76
Übergang		
G1 *	=	6.00
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	
Lauf		
F *	=	6.00
Z	=	6.00
Volumen [cm³]		
V(ET)	=	0.47
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

5,7/25

Ursprungsland: FR

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	25.50
L4	=	
L5	=	
L6	=	25.00
Hülsenboden		
R	=	1.40
R1	=	7.15
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	
Pulverkammer		
P1	=	5.74
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2 1)	=	5.74
Volumen [cm³]		
VC	=	0.69
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80
Drücke (Energien)		
Mechan. elektr. Wandler [Va1]		
Pmax	=	2500 bar
PK	=	2875 bar
PE	=	3250 bar
Mechan. elektr. Wandler [Va2]		
Pmax	=	1200 bar
PK	=	1380 bar
PE	=	1560 bar
M	=	
Verschiedene Daten		
Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	26.00
Stossboden		
R 1)	=	1.45
R1	=	7.30
R2	=	
R3	=	
r	=	
Pulverkammer		
E	=	
P1	=	5.80
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2	=	5.76
Übergang		
G1 *	=	6.00
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	
Lauf		
F *	=	6.00
Z	=	6.00
Volumen [cm³]		
V(ET)	=	0.71
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.	6,3/10 Ursprungsland: DE/IT	TAB. VI Datum 84-06-14 Revision 90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI			PATRONENLAGER MINI		
Längen			**Längen**		
L1	=		L1	=	
L2	=		L2	=	
L3 1)	=	10.80	L3 1)	=	11.00
L4	=				
L5	=				
L6	=	10.30			
Hülsenboden			**Stossboden**		
R	=	1.25	R 1)	=	1.25
R1	=	7.60	R1	=	7.70
R3	=		R2	=	
E	=		R3	=	
E1	=		r	=	
e min	=				
δ	=				
f	=				
β	=				
Pulverkammer			**Pulverkammer**		
			E	=	
P1	=	6.32	P1	=	6.35
P2	=		P2	=	
Schulterkonus			**Schulterkonus**		
α	=		α	=	
S	=		S	=	
r1 min	=		r1 max	=	
r2	=		r2	=	
Hülsenhals			**Hülsenhals**		
H1	=		H1	=	
H2 1)	=	6.32	H2	=	6.35
Volumen [cm³]			**Übergang**		
VC	=	0.26	G1 *	=	6.00
			G	=	
Va 1	=	0.16	α1	=	180°
Va 2	=	0.80	h	=	
			s	=	
Drücke (Energien)			i	=	
Mechan. elektr. Wandler [Va1]			w	=	
Pmax	=	3200 bar	**Lauf**		
PK	=	3680 bar	F *	=	6.00
PE	=	4160 bar	Z	=	6.00
Mechan. elektr. Wandler [Va2]			**Volumen [cm³]**		
Pmax	=	1600 bar	V(ET)	=	0.37
PK	=	1840 bar	V(T)	=	
PE	=	2080 bar			
M	=				
Verschiedene Daten					
Fe	=				
delta L	=				

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

6,3/12

Ursprungsland: US/IT

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	12.80
L4	=	
L5	=	
L6	=	12.50

Hülsenboden

R	=	1.30
R1	=	7.60
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	

Pulverkammer

P1	=	6.32
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 1)	=	6.32

Volumen [cm³]

VC	=	0.33
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80

Drücke (Energien)

Mechan. elektr. Wandler [Va1]

Pmax	=	3000 bar
PK	=	3450 bar
PE	=	3900 bar

Mechan. elektr. Wandler [Va2]

Pmax	=	1500 bar
PK	=	1725 bar
PE	=	1950 bar
M	=	

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	13.00

Stossboden

R 1)	=	1.25
R1	=	7.70
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	6.35
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	6.35

Übergang

G1 *	=	6.00
G	=	
α1 *	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	6.00
Z	=	6.00

Volumen [cm³]

V(ET)	=	0.43
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

6,3/14

Ursprungsland: DE

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	14.50
L4	=	
L5	=	
L6	=	14.00

Hülsenboden

R	=	1.30
R1	=	7.60
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	

Pulverkammer

P1	=	6.32
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 1)	=	6.32

Volumen [cm³]

VC	=	0.38
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80

Drücke (Energien)

Mechan. elektr. Wandler [Va1]

Pmax	=	2650 bar
PK	=	3048 bar
PE	=	3445 bar

Mechan. elektr. Wandler [Va2]

Pmax	=	1350 bar
PK	=	1553 bar
PE	=	1755 bar
M	=	

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	15.00

Stossboden

R 1)	=	1.25
R1	=	7.70
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	6.35
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	6.35

Übergang

G1 *	=	6.00
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	6.00
Z	=	6.00

Volumen [cm³]

V(ET)	=	0.49
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.	6,3/16 Ursprungsland: DE	TAB. VI Datum 84-06-14 Revision 90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI			PATRONENLAGER MINI		
Längen			**Längen**		
L1	=		L1	=	
L2	=		L2	=	
L3 1)	=	16.60	L3 1)	=	17.00
L4	=				
L5	=				
L6	=	16.30			
Hülsenboden			**Stossboden**		
R	=	1.30	R 1)	=	1.25
R1	=	7.60	R1	=	7.70
R3	=		R2	=	
E	=		R3	=	
E1	=		r	=	
e min	=				
δ	=				
f	=				
β	=				
Pulverkammer			**Pulverkammer**		
			E	=	
P1	=	6.32	P1	=	6.35
P2	=		P2	=	
Schulterkonus			**Schulterkonus**		
α	=		α	=	
S	=		S	=	
r1 min	=		r1 max	=	
r2	=		r2	=	
Hülsenhals			**Hülsenhals**		
H1	=		H1	=	
H2 1)	=	6.32	H2	=	6.35
Volumen [cm³]			**Übergang**		
VC	=	0.50	G1 *	=	6.00
			G	=	
Va 1	=	0.16	α1	=	180°
Va 2	=	0.80	h	=	
			s	=	
Drücke (Energien)			i	=	
Mechan. elektr. Wandler [Va1]			w	=	
Pmax	=	4500 bar	**Lauf**		
PK	=	5175 bar	F *	=	6.00
PE	=	5850 bar	Z	=	6.00
Mechan. elektr. Wandler [Va2]			**Volumen [cm³]**		
Pmax	=	2400 bar	V(ET)	=	0.56
PK	=	2760 bar	V(T)	=	
PE	=	3120 bar			
M	=				
Verschiedene Daten					
Fe	=				
delta L	=				

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

25 ST (6,3/19)

Ursprungsland: US

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 [1)]	=	19.15
L4	=	
L5	=	
L6	=	19.00

Hülsenboden

R	=	1.45
R1	=	7.95
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	

Pulverkammer

P1	=	6.35
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 [1)]	=	6.35

Volumen [cm³]

VC	=	0.63
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80

Drücke (Energien)

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 [1)]	=	20.00

Stossboden

R [1)]	=	1.45
R1	=	8.00
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	6.40
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	6.38

Übergang

G1 *	=	6.00
G	=	
α1 *	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	6.00
Z	=	6.00

Volumen [cm³]

V(ET)	=	0.67
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

6,3/25

Ursprungsland: GB/IT

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	25.50
L4	=	
L5	=	
L6	=	25.30
Hülsenboden		
R	=	1.25
R1	=	7.60
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	
Pulverkammer		
P1	=	6.32
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2 1)	=	6.32
Volumen [cm³]		
VC	=	0.82
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80
Drücke (Energien)		
Verschiedene Daten		
Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	26.00
Stossboden		
R 1)	=	1.30
R1	=	7.65
R2	=	
R3	=	
r	=	
Pulverkammer		
E	=	
P1	=	6.36
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2	=	6.35
Übergang		
G1 *	=	6.00
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	
Lauf		
F *	=	6.00
Z	=	6.00
Volumen [cm³]		
V(ET)	=	0.84
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

6,8/11

Ursprungsland: DE/IT

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	11.80
L4	=	
L5	=	
L6	=	11.00
Hülsenboden		
R	=	1.45
R1	=	8.50
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	
Pulverkammer		
P1	=	6.86
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2 1)	=	6.86
Volumen [cm³]		
VC	=	0.34
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80
Drücke (Energien)		
Mechan. elektr. Wandler [Va1]		
Pmax	=	3000 bar
PK	=	3450 bar
PE	=	3900 bar
Mechan. elektr. Wandler [Va2]		
Pmax	=	1550 bar
PK	=	1783 bar
PE	=	2015 bar
M	=	
Verschiedene Daten		
Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	12.00
Stossboden		
R 1)	=	1.45
R1	=	8.55
R2	=	
R3	=	
r	=	
Pulverkammer		
E	=	
P1	=	6.90
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2	=	6.90
Übergang		
G1 *	=	6.00
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	
Lauf		
F *	=	6.00
Z	=	6.00
Volumen [cm³]		
V(ET)	=	0.48
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.	6,8/15 Ursprungsland: DE	TAB. VI Datum 02-01-22 Revision 02-05-15





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	15.70
L4	=	
L5	=	
L6	=	15.00
Hülsenboden		
R	=	1.45
R1	=	8.40
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	
β	=	
Pulverkammer		
P1	=	6.86
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2 1)	=	6.86
Volumen [cm³]		
VC	=	0.50
Va 1	=	0.16
Va 2	=	0.80
Drücke (Energien)		
Mechan. elektr. Wandler [Va1]		
Pmax	=	4000 bar
PK	=	4600 bar
PE	=	5200 bar
Mechan. elektr. Wandler [Va2]		
Pmax	=	2100 bar
PK	=	2415 bar
PE	=	2730 bar
M	=	
Verschiedene Daten		
Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	16.00
Stossboden		
R 1)	=	1.45
R1	=	8.55
R2	=	
R3	=	
r	=	
Pulverkammer		
E	=	
P1	=	6.90
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2	=	6.90
Übergang		
G1 *	=	6.00
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	
Lauf		
F *	=	6.00
Z	=	6.00
Volumen [cm³]		
V(ET)	=	0.74
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.	6,8/18 Ursprungsland: DE/IT	TAB. VI Datum 84-06-14 Revision 90-06-13





Maßstab 2:1

PATRONE MAXI			PATRONENLAGER MINI		
Längen			**Längen**		
L1	=		L1	=	
L2	=		L2	=	
L3 1)	=	18.70	L3 1)	=	19.00
L4	=				
L5	=				
L6	=	18.00			
Hülsenboden			**Stossboden**		
R	=	1.45	R 1)	=	1.45
R1	=	8.40	R1	=	8.55
R3	=		R2	=	
E	=		R3	=	
E1	=		r	=	
e min	=				
δ	=				
f	=				
β	=				
Pulverkammer			**Pulverkammer**		
			E	=	
P1	=	6.86	P1	=	6.90
P2	=		P2	=	
Schulterkonus			**Schulterkonus**		
α	=		α	=	
S	=		S	=	
r1 min	=		r1 max	=	
r2	=		r2	=	
Hülsenhals			**Hülsenhals**		
H1	=		H1	=	
H2 1)	=	6.86	H2	=	6.90
Volumen [cm³]			**Übergang**		
VC	=	0.61	G1 *	=	6.00
			G	=	
Va 1	=	0.16	α1	=	180°
Va 2	=	0.80	h	=	
			s	=	
Drücke (Energien)			i	=	
Mechan. elektr. Wandler [Va1]			w	=	
Pmax	=	4500 bar	**Lauf**		
PK	=	5175 bar	F *	=	6.00
PE	=	5850 bar	Z	=	6.00
Mechan. elektr. Wandler [Va2]			**Volumen [cm³]**		
Pmax	=	2500 bar	V(ET)	=	0.74
PK	=	2875 bar	V(T)	=	
PE	=	3250 bar			
M	=				
Verschiedene Daten					
Fe	=				
delta L	=				

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

9 x 17

Ursprungsland: DE

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	94-05-31





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	18.30
L4	=	
L5	=	
L6	=	18.15
Hülsenboden		
R	=	1.35
R1	=	11.10
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	0.30
β	=	45°
Pulverkammer		
P1	=	9.58
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2 1)	=	9.58
Volumen [cm³]		
VC	=	1.08
Va 1	=	0.40
Va 2	=	
Drücke (Energien)		
Mechan. elektr. Wandler [Va1]		
Pmax	=	1450 bar
PK	=	1668 bar
PE	=	1885 bar
M	=	
Verschiedene Daten		
Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	18.50
Stossboden		
R 1)	=	1.30
R1	=	11.20
R2	=	
R3	=	
r	=	
Pulverkammer		
E	=	
P1	=	9.60
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2	=	9.60
Übergang		
G1 *	=	9.00
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	
Lauf		
F *	=	9.00
Z	=	9.00
Volumen [cm³]		
V(ET)	=	1.37
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

9 x 20

Ursprungsland: CZ

TAB.	VI
Datum	00-10-06
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 [1)]	=	20.00
L4	=	
L5	=	
L6	=	19.50

Hülsenboden

R	=	1.35
R1	=	11.00
R3	=	
E	=	1.99
E1	=	9.35
e min	=	0.40
δ	=	30°
f	=	0.50
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	9.63
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 [1)]	=	9.63

Volumen [cm³]

VC	=	
Va 1	=	0.40
Va 2	=	

Drücke (Energien)
Mechan. elektr. Wandler [Va1]

Pmax	=	1000 bar
PK	=	1150 bar
PE	=	1300 bar
M	=	

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 [1)]	=	20.50

Stossboden

R [1)]	=	1.38
R1	=	11.08
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	9.64
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	9.64

Übergang

G1 *	=	10.20
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	10.20
Z	=	10.20

Volumen [cm³]

V(ET)	=	
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

9 x 27

Ursprungsland: CZ

TAB.	VI
Datum	00-10-06
Revision	02-05-15





Maßstab 1:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 [1)]	=	27.00
L4	=	
L5	=	
L6	=	26.00

Hülsenboden

R	=	1.35
R1	=	11.00
R3	=	
E	=	1.99
E1	=	9.35
e min	=	0.40
δ	=	30°
f	=	0.50
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	9.63
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 [1)]	=	9.63

Volumen [cm³]

VC	=	
Va 1	=	0.40
Va 2	=	

Drücke (Energien)
Mechan. elektr. Wandler [Va1]

Pmax	=	3100 bar
PK	=	3565 bar
PE	=	4030 bar
M	=	

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 [1)]	=	27.00

Stossboden

R [1)]	=	1.25
R1	=	11.20
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	9.65
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	9.65

Übergang

G1 *	=	10.02
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	10.02
Z	=	10.02

Volumen [cm³]

V(ET)	=	
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.	10 x 11 Schermer Ursprungsland: DE	TAB. VI Datum 84-06-09 Revision 96-02-06





Maßstab 2 : 1

PATRONE MAXI

Längen
L1 =
L2* = 8.70
L3[1)] = 10.80
L4 =
L5 =
L6 =

Hülsenboden
R =
R1 =
R3 =
E =
E1 =
e min =
δ =
f =
β =

Pulverkammer
P1 = 10.00
P2 =

Schulterkonus
α =
S =
r1 min =
r2 =

Hülsenhals
H1 =
H2[1)] = 10.00

Volumen [cm^3]
VC = 0.77

Va 1 = 0.40
Va 2 =

Drücke (Energien)

Energie (Va 1)
Emax = 1200 Joule
EK = 1284 Joule
EE = 1760 Joule

Verschiedene Daten
Fe =
delta L =

PATRONONLAGER MINI

Längen
L1 =
L2* = 10.20
L3[1)] = 12.00

Stossboden
R =
R1 = 10.00
R2 =
R3 =
r =

Pulverkammer
E = 5.00
P1 = 10.00
P2 =

Schulterkonus
α =
S =
r1 max = 7.00
r2 =

Hülsenhals
H1 =
H2 = 10.00

Geschoßübergang
G1 =
G =
α1 =
h =
s =
i =
w =

Lauf
F* = 4.50
Z =

Volumen [cm^3]
V(ET) = 0.88
V(T) =

Maße in « mm »
Maße und Toleranzen für Messläufe
Siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen :
1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

10 x 16 Schermer

Ursprungsland: DE

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	96-06-06





Maßstab 1.5:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 [1)]	=	16.00
L4	=	
L5	=	
L6	=	16.00

Hülsenboden

R	=	1.35
R1	=	11.50
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	0.20
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	10.10
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 [1)]	=	10.09

Volumen [cm³]

VC	=	1.31
Va 1	=	0.40
Va 2	=	

Drücke (Energien)
Energie [Va1]

Emax	=	1600 Joule
EK	=	1712 Joule
EE	=	1760 Joule

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 [1)]	=	38.70

Stossboden

R [1)]	=	1.70
R1	=	12.00
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	10.32
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	7.00
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	10.12

Übergang

G1	=	
G	=	
α1	=	
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F	=	
Z	=	

Volumen [cm³]

V(ET)	=	3.23
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen

C.I.P.

10 x 18

Ursprungsland: DE

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 1.5:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 [1)]	=	18.70
L4	=	
L5	=	
L6	=	17.80

Hülsenboden

R	=	1.20
R1	=	10.85
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	0.30
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	10.00
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 [1)]	=	10.00

Volumen [cm³]

VC	=	1.40
Va 1	=	0.40
Va 2	=	

Drücke (Energien)

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 [1)]	=	19.00

Stossboden

R [1)]	=	1.15
R1	=	10.95
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	10.05
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	10.05

Übergang

G1 *	=	9.00
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	9.00
Z	=	9.00

Volumen [cm³]

V(ET)	=	1.52
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

10 x 18 RG

Ursprungsland: DE/IT

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 1.5:1

PATRONE MAXI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	18.30
L4	=	
L5	=	
L6	=	17.70
Hülsenboden		
R	=	1.20
R1	=	10.85
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	0.30
β	=	45°
Pulverkammer		
P1	=	10.00
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2 1)	=	9.78
Volumen [cm³]		
VC	=	1.42
Va 1	=	0.40
Va 2	=	
Drücke (Energien)		
Verschiedene Daten		
Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI		
Längen		
L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	19.00
Stossboden		
R 1)	=	1.15
R1	=	10.95
R2	=	
R3	=	
r	=	
Pulverkammer		
E	=	
P1	=	10.15
P2	=	
Schulterkonus		
α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	
Hülsenhals		
H1	=	
H2	=	9.75
Übergang		
G1 *	=	8.00
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	
Lauf		
F *	=	8.00
Z	=	8.00
Volumen [cm³]		
V(ET)	=	1.46
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

12 x 35

Ursprungsland: DE

TAB.	VI
Datum	06-05-16
Revision	





Maßstab 1.14:1

PATRONE MAXI

Längen

L1 1)	=	22.22
L2	=	26.38
L3	=	34.80
L4	=	
L5	=	
L6	=	34.80

Hülsenboden

R	=	1.37
R1	=	12.01
R3	=	
E	=	3.86
E1	=	10.39
e min	=	1.40
δ	=	36°
f	=	0.47
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	11.98
P2 1)*	=	11.75

Schulterkonus

α *	=	40°
S *	=	38.35
r1 min	=	0.75
r2	=	3.20

Hülsenhals

H1 *	=	8.72
H2 1)	=	8.72

Volumen [cm³]

VC	=	3.073
Va 1	=	
Va 2	=	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler [Va1]

Pmax	=	1150 bar
PK	=	1323 bar
PE	=	1495 bar
M	=	

Verschiedene Daten

Fe	=
delta L	=

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	22.40
L2	=	26.52
L3 1)	=	35.00

Stoßboden

R	=	
R1	=	12.03
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	3.86
P1 1)	=	12.00
P2 *	=	11.80

Schulterkonus

α 1)*	=	40°
S	=	38.61
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	8.80
H2 1)	=	8.80

Geschossübergang

G1	=	8.80
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F	=	16.00
Z	=	16.00

Volumen [cm³]

V(ET)	=	3.329
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

20 mm x 67 Dynergit

Ursprungsland: DE

TAB.	VI
Datum	95-03-09
Revision	96-06-06





Maßstab 1:1.1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	67.50
L4	=	
L5	=	
L6	=	65.00

Hülsenboden

R	=	2.80
R1	=	22.45
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	0.30
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	20.60
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 1)	=	20.20

Volumen [cm³]

VC	=	
Va 1	=	0.40
Va 2	=	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler [Va1]

Pmax	=	2200 bar
PK	=	2530 bar
PE	=	2860 bar
M	=	

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	66.00

Stoßboden

R 1)	=	1.40
R1	=	22.50
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	20.65
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	20.35

Geschossübergang

G1 *	=	
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	16.00
Z	=	

Volumen [cm³]

V(ET)	=	
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

22 Piexon

Ursprungsland: DE

TAB.	VI
Datum	02-01-22
Revision	02-05-15





Maßstab 2.2:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 *1)*	=	10.00
L4	=	
L5	=	
L6	=	10.00

Hülsenboden

R	=	1.65	
R1	=	8.85	
R3	=		
E	=		-0.20
E1	=		
e min	=		
δ	=		
f	=		
β	=		

Pulverkammer

P1	=	7.59
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 *1)*	=	7.40

Volumen [cm³]

VC	=	
Va 1	=	0.40
Va 2	=	

Drücke (Energien)
Energie [Va1]

Emax	=	60.0 Joule
EK	=	64.0 Joule
EE	=	66.0 Joule

Verschiedene Daten

Fe	=
delta L	=

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 *1)*	=	10.00

Stoßboden

R *1)*	=	1.50
R1	=	9.00
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	7.62
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	7.42

Geschossübergang

G1	=	
G	=	
α1	=	
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	7.42
Z	=	7.42

Volumen [cm³]

V(ET)	=
V(T)	=

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

357 Kraken

Ursprungsland: CZ

TAB.	VI
Datum	99-11-01
Revision	00-06-07





Maßstab 1.78:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	32.77
L4	=	
L5	=	
L6	=	31.80

Hülsenboden

R	=	1.52
R1	=	11.18
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	0.40
β	=	35°

Pulverkammer

P1	=	9.63
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 1)	=	9.63

Volumen [cm³]

VC	=	
Va 1	=	0.40
Va 2	=	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler [Va1]

Pmax	=	3000 bar
PK	=	3450 bar
PE	=	3900 bar
M	=	

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	28.00

Stoßboden

R 1)	=	1.52
R1	=	11.28
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	9.68
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	9.65

Geschossübergang

G1 *	=	8.80
G	=	
α1	=	59°44'22"
h *	=	0.74
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	8.80
Z	=	8.80

Volumen [cm³]

V(ET)	=	
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

38 S. & W. (9 x 19)

Ursprungsland: US

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 1.77:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	19.68
L4	=	
L5	=	
L6	=	19.50

Hülsenboden

R	=	1.37
R1	=	11.15
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	0.30
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	9.78
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 1)	=	9.78

Volumen [cm³]

VC	=	1.51
Va 1	=	0.40
Va 2	=	

Drücke (Energien)

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	20.00

Stoßboden

R 1)	=	1.40
R1	=	11.25
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	9.83
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	9.80

Geschossübergang

G1 *	=	9.00
G	=	
α1 *	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	9.00
Z	=	9.00

Volumen [cm³]

V(ET)	=	1.54
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

380 SB (9 x 23)

Ursprungsland: IT

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	90-06-13





Maßstab 1.78:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	23.50
L4	=	
L5	=	
L6	=	23.30

Hülsenboden

R	=	1.47
R1	=	11.17
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	0.30
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	9.62
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 1)	=	9.62

Volumen [cm³]

VC	=	1.75
Va 1	=	0.40
Va 2	=	

Drücke (Energien)

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	24.00

Stoßboden

R 1)	=	1.50
R1	=	11.25
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	9.67
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	9.65

Geschossübergang

G1 *	=	9.00
G	=	
α1	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	9.00
Z	=	9.00

Volumen [cm³]

V(ET)	=	1.80
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

38 SP (9 x 29)

Ursprungsland: US/IT

TAB.	VI
Datum	84-06-14
Revision	94-05-31





Maßstab 1.78:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	23.50
L4	=	
L5	=	
L6	=	23.30

Hülsenboden

R	=	1.47
R1	=	11.17
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	0.30
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	9.62
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 1)	=	9.62

Volumen [cm³]

VC	=	2.18
Va 1	=	0.40
Va 2	=	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler [Va1]

Pmax	=	3600 bar
PK	=	4140 bar
PE	=	4680 bar
M	=	

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 1)	=	24.00

Stoßboden

R 1)	=	1.50
R1	=	11.25
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	9.67
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	9.65

Geschossübergang

G1 *	=	9.00
G	=	
α1 *	=	180°
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	9.00
Z	=	9.00

Volumen [cm³]

V(ET)	=	2.24
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

C.I.P.

45 PD ELP

Ursprungsland: DE

TAB.	VI
Datum	12-05-30
Revision	





Maßstab 1.16:1

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	28.20
L2	=	29.90
L3 1)	=	32.80
L4	=	
L5	=	
L6	=	

Hülsenboden

R 1)	=	1.52
R1	=	13.00
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	0.40
β	=	35°

Pulverkammer

P1	=	12.19
P2 *	=	11.95

Schulterkonus

α *	=	31°12'
S	=	49.60
r1 min	=	1.80
r2	=	1.80

Hülsenhals

H1	=	11.00
H2 1)	=	11.00

Volumen [cm³]

VC	=	
Va 1	=	1.10
Va 2	=	0.80

Drücke (Energien)

Mech. elektr. Wandler [Va1]

Pmax	=	3500 bar
PK	=	4025 bar
PE	=	4550 bar

Mech. elektr. Wandler [Va2]

Pmax	=	4100 bar
PK	=	4715 bar
PE	=	5330 bar
M	=	

Verschiedene Daten

Fe	=	0.30
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	28.20
L2	=	31.71
L3 1)	=	32.80

Stoßboden

R 1)	=	1.52
R1	=	13.11
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	12.37
P2 *	=	12.19

Schulterkonus

α *	=	16°03'
S	=	71.43
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	11.20
H2 1)	=	11.20

Geschossübergang

G1 *	=	11.20
G	=	
α1	=	
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F *	=	11.20
Z	=	11.20

Volumen [cm³]

V(ET)	=	
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

TABELLE VI

PE 150

Ursprungsland: FR

TAB.	VI
Datum	10-05-26
Revision	





PATRONE MAXI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 *1)*	=	255.50
L4	=	
L5	=	
L6	=	255.00

Hülsenboden

R	=	
R1	=	11.17
R3	=	
E	=	
E1	=	
e min	=	
δ	=	
f	=	0.30
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 *1)*	=	12.65

Volumen [cm³]

VC	=	
Va 1	=	
Va 2	=	

Energie

Emax	=	1360 Joule
EK	=	1455 Joule
EE	=	1496 Joule

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	
L2	=	
L3 *1)*	=	237.00

Stoßboden

R	=	
R1	=	
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	
P2	=	

Schulterkonus

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2	=	12.80

Geschossübergang

G1 *1)2)*	=	
G	=	
α1	=	
h	=	
s	=	
i	=	
w	=	

Lauf

F	=	
Z	=	

Volumen [cm³]

V(ET)	=	
V(T)	=	

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang .

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen

C.I.P.

8 Gauge Industriel

Ursprungsland: US

TAB.	**V**
Datum	**84-06-14**
Revision	**15-05-19**





Maßstab 1:1.74

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	10.29	
L2	=	11.20	
L3 1)	=	82.80	
L4	=		
L5	=		
L6	=	77.47	

Hülsenboden

R 1)	=	2.54	-0.18
R1	=	26.29	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
δ	=		
f	=		
β	=		

Pulverkammer

P1	=	24.21
P2 *	=	24.21

Schulterkonus

α *	=	60°
S *	=	31.26
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	23.16
H2 1)	=	23.16

Geschoss

G1	=	
G2	=	
F	=	
L3+G	=	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	2200	bar
PK	=	2530	bar
PE	=	2860	bar
M	=	17.00	

Verschiedene Daten

Fe	=	
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	9.91
L2	=	10.53
L3 1)	=	82.55

Stoßboden

R 1)	=	2.53
R1	=	26.31
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	24.26
P2 *	=	24.26

Schulterkonus

α 1)*	=	60°
S *	=	30.92
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	23.55
H2 1)	=	23.19

Geschossübergang

G1 1)*	=	
G 1)	=	10.03
α1	=	12°
h	=	
s *	=	
i 1)*	=	5°
w	=	

Lauf

F 1)*	=	21.08
Z 1)	=	21.08

Züge

b	=		
N	=		
u *	=		
Q	=		mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße

Unterzeichner	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
Datum/Zeit	2019-12-23T15:02:48+01:00
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.