


Warnzeichen zur Kennzeichnung von Bereichen gemäß § 3 Z 3, in denen explosionsfähige Atmosphären auftreten können



Warnung vor einem Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphären auftreten können

Form: dreieckig, schwarzer Rand.

Schwarze Großbuchstaben auf gelbem Grund, schwarzer Rand (die Sicherheitsfarbe Gelb muss mindestens 50 % der Oberfläche des Zeichens ausmachen).